

## 1. 質問

1つのSTMを複数のSTMのように使用するには、どうすればよいのでしょうか？

## 2. 回答

1つのSTMを複数のSTMのように使用するには、クローン手法を使用することにより実現できます。クローン手法とは、設計した状態遷移表(リソースは1つ)をあたかも複数のモジュール(タスクではない)として動作させる手法です。

クローン手法を使用する際は、下記手法が使えないという制限があります。

- ・イベントセルに inmail 型を使う事はできない。
- ・同期遷移は使えない。

上記手法は、グローバル領域を利用するため、クローンのような排他制御を利用できません。排他制御に関しましては、ユーザによるコード依存部分もありますので、変数アクセス等については注意が必要になります。

クローン手法の使用例を、次章より説明します。

### 3 . クローン手法

#### 3.1 プロジェクト作成

本章では、クローン手法を使用した ZIPC プロジェクトの作成方法を説明します。

##### 【プロジェクト作成手順】

1. ZIPC プロジェクト (クローン.zpf) を新規作成します。
2. "クローン" タスクを登録します。
3. "クローン" タスクに、"クローン" STM 設計書 (クローン.stm) を登録します。

## 4. "クローン" STM 設計書の属性を、下記のように設定します。

"main" STM 設計書属性

No	項目	値
1	STM 種別	E 型通常
2	リターン型	void
3	STM 名称	クローン[2] 1
4	レベル番号	1 2
5	引数	char evt

1 : STM 名称を C 言語の配列のように設定することにより、クローン手法を定義します。

"クローン[2]" とは、この STM が 2 つあるという意味です。

2 : クローン手法を使用するので、ルート STM になるように設定します。

5. "クローン" STM 設計書を、下図のように編集します。

□1 クローン[2]	S	s0	s1
E		0	1
evt == 3	0	s1	/
evt == 4	1	/	s0

6. "クローン" タスクに、"メイン" STM 設計書 (メイン.stm) を登録します。
7. "メイン" STM 設計書の属性を、下記のように設定します。


"main" STM 設計書属性

No	項目	値
1	STM 種別	E 型通常
2	リターン型	void
3	STM 名称	メイン
4	レベル番号	0
5	引数	void

8. "メイン" STM 設計書のトリガアクティビティに、下記の処理を追記します。

追記する処理

```
/* クローン stm 初期化 */  
CloneStmInit(0);
```



備考：

"クローン STM" 設計書はレベル 1 のルート STM であるために、ユーザが STM 初期化関数をコールする必要があります。

9. "メイン" STM 設計書を、下図のように編集します。


□0 メイン	S	s0	s1
E①		0	1
e1	0	□クローン[0](3);	□クローン[1](3);
e2	1	□クローン[0](4);	□クローン[1](4);
e3	2	s1 /	s0 /

備考：

クローン手法を用いた STM は、通常は C 言語の配列のようにしてコールします。

10. シミュレーションフェーズに移行します。

11. "クローン" STM 設計書の初期化関数を、"CloneStmInit" に設定します。



これで、クローン手法を使用した ZIPC プロジェクトが完成しました。