

1. 質問

VB で作成した外観図を他の PC にて使用すると文字化けする場合があります。
どうすればよいのでしょうか？

2. 回答

VB で作成した外観図アプリケーションを動作させるには、VB ランタイム DLL が必要になります。
画面が文字化けする場合は、ランタイムライブラリをインストールしてください。

[ランタイムライブラリインストーラ : vb6sp6rt4.exe](#)